

Suspensión servicio del turco

Cordial saludo,

El presente comunicado es para informar a la comunidad que el turco permanecerá temporalmente fuera de servicio, debido a la presencia de fisuras en el techo que generan un riesgo para su uso seguro.

Con el fin de preservar la integridad de los residentes, se ha dispuesto la suspensión inmediata de su funcionamiento mientras se gestionan los trabajos de reparación y el respectivo arreglo definitivo

