



**14 de Octubre de 2025**

Estimados residentes,  
Nos permitimos informarles que el variador de la motobomba del sistema hidráulico está presentando una falla técnica, lo que ocasiona baja presión en el suministro de agua por pequeños lapsos de tiempo.

El encargado del mantenimiento, empresa SELTA, ha verificado que el equipo requiere la reposición del variador, motivo por el cual el proceso de adquisición del repuesto ya se encuentra en trámite. Una vez recibido, se procederá con su instalación y puesta en marcha, restableciendo así el funcionamiento normal del sistema.

