

Suspensión temporal Jacuzzi y piscina

10 de Marzo de 2026

Cordial saludo,

La Administración informa a los residentes que la piscina y el jacuzzi se encuentran temporalmente fuera de servicio, debido a una falla técnica presentada en el sistema de calentamiento de agua, lo cual está impidiendo que estos espacios mantengan la temperatura adecuada.

La novedad ya fue reportada a la empresa encargada del mantenimiento, la cual realizará la revisión técnica correspondiente para identificar la causa de la falla y proceder con la reparación necesaria.

El turco continuará en funcionamiento con normalidad.