



1 de Abril de 2026

Cordial saludo,

La Administración informa que, de acuerdo con la información remitida directamente por la Empresa de Acueducto, la coloración amarillenta del agua se debe a ajustes operativos y trabajos de ingeniería en la red de distribución principal, los cuales generan la remoción de sedimentos de hierro y manganeso.

Esta situación es temporal y el servicio se normalizará progresivamente.

