

17 de agosto de 2023

Estimados residentes,

**Asunto: Informe de Acciones ante Reciente Temblor en Bogotá y Resultados de Inspección en Copropiedad**

Reciban un cordial saludo,

Mediante la presente comunicación, nos permitimos informarles acerca de los eventos recientes acontecidos en el territorio colombiano, específicamente el sismo que afectó la ciudad de Bogotá. Como respuesta inmediata a esta situación sísmica, se procedió a activar el Plan de Emergencia de la copropiedad, bajo la dirección de la administración. Como parte de este plan, se llevó a cabo una evacuación ordenada de los residentes.

Una vez superada la contingencia, se realizó una exhaustiva inspección en la copropiedad, abarcando diversos aspectos como la fachada, la estructura, las cubiertas, los sistemas de evacuación pluvial, los anclajes de las tuberías, las plataformas, las juntas en los pisos y fachadas y demás zonas comunes. Nos complace informarles que no se observaron ni se identificaron irregularidades durante este análisis.

Es relevante recordar que la copropiedad está respaldada por una póliza de seguro que cubre las áreas comunes, englobando todos los elementos previamente mencionados. Dicha póliza se encuentra vigente y opera sin inconvenientes de ningún tipo.

Aprovechamos esta oportunidad para recordar la importancia del Plan de Emergencia, les **proporcionamos un código QR** que les permitirá acceder directamente a la información relacionada o bien pueden consultar en la dirección web <https://torresdelacolina2.com/wp-content/uploads/2023/03/PLAN-DE-EMERGENCIAS-2023-TDC2-.pdf>.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los residentes.

Atentamente,



**¡Recuerda!**

Escanea el código QR y accede al Plan de Emergencias del conjunto.

